■適用

MeasurLink® ENABLED

ABSOLUTE

■量測範例



技術說明



●量測方法

將工件夾在量爪之間, 定壓裝置的 指針進入定壓區域時,讀取數位顯 示值。

■配件(選購品)(NTD25、NTD31用)

Code No.	類型	名稱
959149	С	連接線(1m)
959150	С	連接線(2m)
06AFM380C	С	USB輸入裝置(直接型) (2m)
02AZD790C	С	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140C	С	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-620	IP67	U-WAVE-TC發射部
264-621	蜂鳴器	U-WAVE-TC發射部
264-624	IP	U-WAVE-TCB發射部
264-625	蜂鳴器	U-WAVE-TCB發射部
02AZF300	蜂鳴器	U-WAVE-TC連接單元

註:573-181-30(NTD31-10AX)及573-182-30 (NTD31-15AX)無法安裝U-WAVE-TC/TCB

■量測範例



573系列 低測力數位卡尺 **NTD25-20AX**

- ●採用電磁誘導式絕對式編碼器。
- ●一般的游標卡尺難以量測、容易變形的塑 膠零件等,也可正確量測。
- ●使用推鈕滾輪,可輕鬆進行微動進給。
- ●主尺量爪的移動量:0.3 mm
- ●測定力: 0.5~1.0 N




■規格

Code No.	型號	量測範圍	最小顯示量	最大容許誤差	MPE (mm) *	深度尺
Code No.	至派	(mm)	(mm)	Емре	<i>S</i> мре	/木/支/人
573-191-30	NTD25-20AX	0~180	0.01	±0.05		無

- ●電源:鈕扣型氧化銀電池SR44(**No.938882**)1個 標準附屬品(標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用) ●位置檢測方式:電磁誘導式絕對式編碼器 ●最大反應速度:無限制


- %:表中記載之部分測定面接觸誤差 E_{MPE} /偏移誤差 S_{MPE} 為ISO 13385-1:2019中的用語(標記)。
- 註:外徑量測專用。

■外觀尺寸圖



573系列 數位快速型數位卡尺 NTD31-AX

- 採用電磁誘導式絕對式編碼器。
- ●可有效率地用於驗收檢查及量產零件等的 連續量測
- ●附有速動機構,透過槓桿操作,無須移動 滑件,即可輕鬆地連續量測工件。
- ●快速裝置的移動量:2 mm
- ●測定力:7~14 N




■規格

Code No.	型號	量測範圍	最小顯示量	最大容許誤差	MPE (mm) *	深度尺
Code No. 至规		(mm)	(mm)	Емре	Ѕмре	/木/文/ 乀
573-181-30	NTD31-10AX	0~100	0.01	+0.02	±0.04	5
573-182-30	NTD31-15AX	0~150	0.01	±0.02	±0.04	有

- ●電源:鈕扣型氧化銀電池SR44(**No.938882**)1個 標準附屬品(標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
- ●位置檢測方式:電磁誘導式絕對式編碼器 ●最大反應速度:無限制
- ※:表中記載之部分測定面接觸誤差 E_{MPE} /偏移誤差 S_{MPE} 為ISO 13385-1:2019中的用語(標記)。

■外觀尺寸圖



				単位·mm			
型號	Α	В	С	D	Н	L	
NTD31-10AX	16.5	21	14.5	40	16	233	
NTD31-15AX	20	24.5	18	50	16	290	

